







表1：线性尺寸未注公差标准表				
公差要求	基本尺寸段			
	0.5~6	> 6~30	> 30~120	> 120
X	±0.4	±0.8	±1.0	±1.5
.XX	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

说明:
未注线性尺寸公差参考GB1804-2000,
未注形位公差参考GB1184-1996,
加工单位应根据尺寸精度来确定公差要求，例如尺寸为4.0，则要求未注公差为±0.20；尺寸为4，则要求未注公差为±0.4。

MC20-060-3L30-N401-1□PL-NNNN				料号:
				MC20系列 交流永磁同步伺服电机
		设 计		
		制 图		
V1.0	2025-10-03	审 核		rexroth A Bosch Company
版本号	修改日期	批 准		