お知らせ

2022 年 12 月

BME カタログ 13.1J 版掲載品
スロット ブロック ESD マーク 表記訂正のお知らせ

拝啓

弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

掲題弊社 BME 製品につきまして、カタログ上の表記に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに下記のよう訂正させていただきます。

本件に付きご不明な点がございます場合、弊社（電話：03-5485-7031）までお問い合わせください。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対象品目 ： BME カタログ 13.1J 版に記載の以下の製品

No.	カタログ頁	品番	製品名称
1	2-09	3 842 536 669	スロット ブロック 後入れタイプ M4 6
2	2-33	3 842 530 321	スロット ブロック 後入れタイプ ステンレス鋼 M6 8
3	2-33	3 842 529 319	スロット ブロック 後入れタイプ M5 8
4	2-33	3 842 529 321	スロット ブロック 後入れタイプ M8 8
5	2-100	3 842 530 316	スロット ブロック後入れタイプ ステンレス鋼 M8 10

訂正箇所： ESD マークの表記が異なります。

【誤】ESD マークなし
【正】ESD マークあり
以下 3 点：3 842 536 669 (2-09) / 3 842 530 321 (2-33) / 3 842 530 316 (2-100)

2-09

	品名／仕様	M	品 番	ファスナーセット
A	後入れタイプ	M3	3 842 547 826	
		M4	3 842 536 669	
		M5	2 547 825	

2-33

品　名／仕　様			M	品　番	ファスナーセット
A	後入れタイプ スプリング付き	ステンレス鋼	M4	3 842 547 824	
			M5	3 842 547 823	
			M6	3 842 547 822	
			M8	3 842 547 821	
		亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 529 294	
			M5	3 842 529 295	
			M6	3 842 529 296	
			M8	3 842 529 297	
B	後入れタイプ	ステンレス鋼	M6	3 842 530 321	
		亜鉛メッキ鋼	M5	3 842 529 319	
			M6	3 842 529 320	
			M8	3 842 529 321	

2-100

品　名			M	品　番	ファスナーセット
A	後入れタイプ スプリング付き	ステンレス鋼	M5	3 842 547 808	
			M6	3 842 547 807	
			M8	3 842 547 806	
		亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 541 393	
			M5	3 842 529 298	
			M6	3 842 529 299	
			M8	3 842 529 300	
B	後入れタイプ	ステンレス鋼	M8	3 842 530 316	
		亜鉛メッキ鋼	M6	3 842 529 323	
			M8	3 842 529 324	

【誤】ESD マークあり
【正】ESD マークなし
以下 2 点 : 3 842 529 319 (2-33) / 3 842 529 321 (2-33)

2-33

品　名／仕　様			M	品　番	ファスナーセット
A	後入れタイプ スプリング付き	ステンレス鋼	M4	3 842 547 824	
			M5	3 842 547 823	
			M6	3 842 547 822	
			M8	3 842 547 821	
		亜鉛メッキ鋼	M4	3 842 529 294	
			M5	3 842 529 295	
			M6	3 842 529 296	
			M8	3 842 529 297	
B	後入れタイプ	ステンレス鋼	M6	3 842 530 321	
		亜鉛メッキ鋼	M5	3 842 529 319	
			M6	3 842 529 320	
			M8	3 842 529 321	

なお、ウェブサイトに掲載している PDF 版は上記箇所を訂正しております。

以上