

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

OFICINA DE SERVIÇOS CERTIFICADA
CONFERIDO AO SOLICITANTE

BOSCH REXROTH LTDA

CNPJ: 72.908.817/0001-73

ROD DOM PEDRO I, S/N KM 97 SAIDA 102 - SÍTIO DA MOENDA

CEP: 13252-800 – ITATIBA/SP - BRASIL

Este certificado é emitido como confirmação de que o local da Oficina de Serviços e associados foram avaliados e considerados em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-19, relativas ao tipo e ao escopo do serviço listados abaixo:

Documentos de Referência

ABNT NBR IEC 60079-19:2016

Escopo de Serviço

REPARO, REVISÃO, RECUPERAÇÃO DE SERVOMOTORES ELÉTRICOS Ex DE BAIXA TENSÃO.

TIPOS DE PROTEÇÃO:

Segurança aumentada “ec”

Tipo de proteção “n”

Contra Ignição de Poeiras por invólucros “t”

Data de Início da Certificação: 27 DE ABRIL DE 2020.

Data da validade da Certificação: 26 DE ABRIL DE 2023.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação ISO 6 e a validade deste está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification.

Locais cobertos por este Certificado: O mesmo indicado acima

Número do Contrato: 20190191

Número do Certificado: BVC20.3836

Certificado desde: 27 DE ABRIL DE 2020.

Vagner Valentino
Coordenador Técnico de Certificação de Produto

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro

Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil

Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



2004271053001

**BUREAU
VERITAS**

Certificado de Conformidade

BVC20.3836

Escopo de fornecimento

ESPECIFICAÇÃO:

A Bosch Rexroth realiza reparo, revisão e recuperação de servomotores elétricos de baixa tensão projetados para serem instalados em área classificada.

CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO:

A empresa não realiza reparo em campo;

A empresa não realiza o serviço de recuperação de peças e componentes;

A empresa não realiza recuperação do bobinado em qualquer equipamento.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

- Relatório de Análise (RA) nº 001/2020 de 20/04/2020;
- Relatório de Auditoria de 13 e 14/04/2020.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data de emissão	Descrição
27/04/2020	Emissão Inicial.