



表1: 线性尺寸未注公差标准表

公差要求	基本尺寸段			
	0.5~6	> 6~30	> 30~120	> 120
X	±0.4	±0.8	±1.0	±1.5
.XX	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

说明:  
未注线性尺寸公差参考GB1804-2000,  
未注形位公差参考GB1184-1996,  
加工单位应根据尺寸精度来确定公差要求, 例如尺寸为4.0  
, 则要求未注公差为±0.20; 尺寸为4, 则要求未注公差为±0.4。

MC20-130-3M15-N182-1□PL-NNNN

料号:

MC20系列  
交流永磁同步伺服电机

**rexroth**  
A Bosch Company

V1.0

2025-09-06

设计  
制图

审核

版本号

修改日期

批准