

Fiche Formation : Logiciel BOS 6000

OBJECTIFS :

- Etablir le paramétrage d'un cycle de soudage
- Appliquer les actions adéquates de maintenance

PERSONNES CONCERNEES *:

- Techniciens et agents de maintenance, agents de méthode et de production.
- Personne de plus de 18 ans

PRE-REQUIS :

- Savoir utiliser un PC sous environnement Windows 7, 8 ou 10
- Connaître le principe de la soudure par point

EFFECTIF MAXIMUM :

- 6 personnes

MODALITES D'INSCRIPTION :

- Merci de nous adresser un mail sur service.formation@Boschrexroth.fr
- Un entretien téléphonique et/ou RDV physique sera programmé afin de définir les besoins en formation
- Une proposition commerciale de formation vous sera par la suite transmise

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :

- Documentations Bosch Rexroth
- Supports de cours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

- Méthode applicative, heuristique, démonstrative.
- Travail sur banc de simulation, mise en situation, retour d'expérience, évaluation et étude de cas

VALIDATION :

- Attestation de présence
- QCM

FORMATEUR :

- Formateur expérimenté aux produits Bosch Rexroth, maîtrisant la maintenance industrielle, ayant au moins 5 années de pratique.

DUREE :

- 2 jours, soit 14 heures de formation

TARIF 2024 :

- **3600€ Hors Taxe (Pour 1-2 participants)**

CONTACT :

- service.formation@Boschrexroth.fr

Nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 72 heures, nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

* Si vous pensez être en situation de handicap vous pouvez contacter notre référente Handicap Mary-Julie au [0482914011](tel:0482914011) pour identifier les solutions à mettre en œuvre.